



**МЧС ДНР
13 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)**

ул. Металлургическая, 75, г. Макеевка, 86105 тел./факс (0623) 28-50-01

Web: www.dnmchs.ru

E-mail: 13psch@mail.dnmchs.ru

12.08.2022 № 15.03/101

**Кому: Заведующему МДОУ
«Детский сад №168 компенсирующего
типа города Макеевки»
Дубровой Ирине Николаевне**

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании письма № 25/20-358-29 от «08» августа 2022 г. проведено пожарно-техническое обследование муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки», расположенного по адресу: г. Макеевка, Кировский район, переулок Смирнихина, дом 12.

Обследование проведено:

инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Кучко Алёной Александровной, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» Крутько Максимом Эдуардовичем.

Обследование проведено в срок с «08» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки» Дубровой Ирины Николаевны, завхоза Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки» Садовник Татьяны Николаевны

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
Здание дошкольного учреждения		
1.	На объекте общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии	Правила пожарной безопасности в Донецкой

	с Приложением 2 ППБ ДНР.	Народной Республики, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390, зарегистрированном в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01.11.2021 под № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.11.
2.	Проем в противопожарной преграде не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: между лестничной клеткой и чердачным помещением противопожарный люк против распространения продуктов горения размерами не менее 0,6 x 0,8.	ППБ ДНР п.4.2.4 ДБН В.1.1-7-2002 п.6.6, п.2.12, 2.14, таблица 1,2
3.	Проем в противопожарной перегородке между электрощитовой и подвалом не оборудован защитным устройством (противопожарными дверьми) против распространения огня и продуктов горения 2-го типа.	ППБ ДНР п.4.2.4 ДБН В.1.1-7-2002 п.6.6, п.2.12, 2.14, таблица 1,2
4.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. После выполнения огнезащитных работ подрядной организацией с участием заказчика составляется акт по выполненным работам.	ППБ ДНР п. 4.2.6 ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21
5.	Размеры эвакуационных выходов, их конструктивные и планировочные решения не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм. Высота в свету эвакуационного выхода (двери) из помещений составляет менее чем 2,0 м (дверной проём в правую часть здания в тамбуре основного входа фактическая высота двери составляет 1,65 м).	ППБ ДНР п. 4.3.1 ДБН В.1.1.7-2002 п. 5.16
6.	Эвакуационные выходы в случае возникновения пожара не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, которые находятся в помещениях здания. В месте перепада высот свыше 45 см, на котором устроены лестницы, которые имеют три ступени, отсутствует ограждение с перилами (укрытие: на выходах, внутри помещения; подвал: 3 лестничных марша; с наружной стороны: выход из подвала, выход из кухни, выход из кладовой).	ППБ ДНР п. 4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29
7.	Эвакуационные пути в случае возникновения пожара не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, которые находятся в помещениях здания. Лестницы типа С3 расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов (2 шт.).	ППБ ДНР п. 4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.40
8.	Лестничные клетки, внутренние лестницы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением.	ППБ ДНР п. 4.3.8 ДБН В.2.5-28-2006 Государственные строительные нормы. «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и

		искусственное освещение» п. 4.74
9.	Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008).	ППБ ДНР п. 5.1.35 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.4.3, приложение А п.15
10.	Здание и помещения не оборудованы установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.	ППБ ДНР п. 6.1.2 Государственные строительные нормы. Инженерное оборудование зданий и сооружений. «Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В.2.5-56:2010) приложение В (обязательное) таблица В.1 п. 7.2
11.	Здание и помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО-3.	ППБ ДНР п. 6.2.1 ДБН В.2.5-56:2010 Приложение Г (обязательное) таблица Г.1 п. 4.1
Здание прачечной		
12.	Противопожарные разрывы между зданиями не соответствуют требованиям строительных норм. Расстояние до двух частных гаражей составляет менее 8 м (пристроены вплотную).	ППБ ДНР п. 4.1.4 ДБН 360-92** Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений. приложение 3.1 (обязательное), таблица 1.
13.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. После выполнения огнезащитных работ подрядной организацией с участием заказчика составляется акт по выполненным работам.	ППБ ДНР п. 4.2.6
14.	Размеры эвакуационных выходов из здания не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм. Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м (фактическая ширина выхода из помещения прачечной составляет 0,67 м).	ППБ ДНР п. 4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.16

Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитан службы гражданской защиты Ризченко Дмитрий Николаевич



[Handwritten signature]
(подпись)

Обследование проведено:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старший лейтенант службы гражданской защиты
Кучко Алёна Александровна


(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
Крутько Максим Эдуардович


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица-предпринимателя)

«12» августа 2022 г.

